



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Local:
Hospital Regional do Vale do Paraíba
Taubaté/SP

15/07/2024 - Relatório 11 - Final

- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Instalações Elétricas foram concluídas:

- Fiação e tomadas;
- Luminárias de emergência;
- Sirenes e roteadores;
- Acionadores;
- Central de Alarme – instalação e configuração;
- Instalação da bomba de incêndio;
- Painel elétrico da bomba de incêndio;
- Treinamento realizado para manuseio da Central de Alarme;
- Visita do fabricante do sistema Wireless ao hospital;
- Teste do sistema instalado;

Detector de Fumaça, Sirene Audio-visual, acionador manual, roteador, luminaria de emergencia	
8° Andar	100%
7° Andar	100%
6° Andar	100%
5° Andar	100%
4° Andar	100%
3° Andar	100%
2° Andar	100%
1° Andar	100%
Terreo	100%
Subsolo	100%
Prédio Externo - Manutenção	100%
Prédio Anexo - Hemodiálise	100%
Ligação do Painel de Bomba de incêndio	100%

- **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Instalações Hidráulicas foram concluídas:

- Instalação da rede de combate a incêndio - Tubulações e conexões;
- Instalação dos Abrigos de Hidrante;
- Alocação de mangueiras de incêndio e acessórios dentro dos abrigos de hidrante;
- Teste do sistema de Hidrante com acionamento automático da bomba de incêndio;

Tubulação de incêndio, instalação abrigo de hidrante	
8° Andar	100%
7° Andar	100%
6° Andar	100%
5° Andar	100%
4° Andar	100%
3° Andar	100%
2° Andar	100%
1° Andar	100%
Térreo	100%
Subsolo	100%
Prédio Externo - Manutenção	100%
Prédio Anexo - Hemodiálise	100%
Sistema By pass, fluxostáto, cavalete - Cobertura	100%

- **INSTALAÇÕES DE PORTA CORTA FOGO E PAREDE EM DRYWALL**

Instalações Portas Fogo foram concluídas:

- Porta Corta Fogo 90 min, completa maçaneta tipo alavanca para as portas simples e barra antipânico para as portas duplas;
- Porta Corta Fogo Industrial de correr 120 min – sistema de fechamento contra peso e termo fusível;
- Fechamento de paredes e shafts em Drywall resistente ao fogo;

Instalação de Porta Corta Fogo; Parede Drywall e fechamento de Shaft	
8° Andar	100%
7° Andar	100%
6° Andar	100%
5° Andar	100%
4° Andar	100%
3° Andar	100%
2° Andar	100%
1° Andar	100%
Térreo	100%
Subsolo	100%

- CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com o descritivo das etapas em contrato, foram concluídos todos trabalhos do projeto de implantação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, conforme abaixo:

- Entrega de todos os extintores conforme Planilha orçamentária;
- Instalação de Extintores conforme projeto aprovado;
- Instalação de placa de sinalização em PVC fotoluminescente com indicação de equipamentos de alarme, e extinção de incêndio;
- Atualização do projeto;
- Entrega do Manual de Operações e Manutenção;
- Entrega do projeto de instalações das Sirenes/Roteadores, acionadores, detectores de fumaça;







